

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09- 100 Płońsk
tel. (23) 663-13-09
fax (23) 662-55-11
www.plonsk.pl
Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska
Referat Infrastruktury Technicznej
UK.IT.0003.5.2018.JK

Alina
22.03.2018
M. Sebler
M. Sebler
21.03.2018
Ar. Piętko



BR
22.03.18
ky

Płońsk, dnia 21.03.2018 r.

Pan Henryk Zienkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku
za pośrednictwem
Pana Andrzeja Pietrasika
Burmistrza Miasta Płońsk

Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, Referat Infrastruktury Technicznej przekazuje odpowiedź na interpelacje, pytania i wnioski radnych Rady Miejskiej w Płońsku zgłoszone podczas LXI sesji Rady 19 marca 2018 roku.

Alina Braulińska

Remont nawierzchni dróg na osiedlu „TORUŃSKA”

Uprzejmie informuję, że drogi miejskie na których wykonywane było powierzchniowe utwardzenie nawierzchni są codziennie monitorowane przez pracownika Urzędu, a wszelkie uszkodzenia zgłaszane są niezwłocznie do wykonawcy robót Zarządu Dróg i Mostów. Lokalne uszkodzenia utrudniające przejazd ulicą Toruńską przy skrzyżowaniu z ulicą Tęczową oraz ulicą Czerwińską przy skrzyżowaniu z ulicą Błękitną zostały w dniu 20 marca br. w sposób doraźny naprawione.

Informuję również, że na uszkodzenie nawierzchni dróg, duży wpływ miał wysoki poziom wód gruntowych, oraz niskie temperatury występujące na przełomie lutego i marca.

Mariusz Prusak

Remont nawierzchni ulicy Cichej

Uprzejmie informuję, że drogi miejskie na których wykonywane było powierzchniowe utwardzenie nawierzchni są codziennie monitorowane przez pracownika Urzędu, a wszelkie uszkodzenia zgłaszane są niezwłocznie do wykonawcy robót Zarządu Dróg i Mostów. Lokalne uszkodzenia występujące na ulicy Cichej przy skrzyżowaniu z ulicą Wiejską oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Główną (uszkodzenie na odcinku przy trwającej budowie budynku mieszkalnego) zostaną naprawione w ramach gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót. Wykonanie robót uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

Maria Ziółkowska

Uszkodzenie nawierzchni chodnika na ul. Noakowskiego (lewa strona)

Uprzejmie informuję, że wizja lokalna przeprowadzona przez pracownika Urzędu nie wykazała znacznych uszkodzeń występujących na chodniku zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego w Płońsku. Chodnik posiada nawierzchnie bitumiczną, a jej stan określono jako dobry.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radna Rady Miejskiej w Płońsku Alina Braulińska
3. Radny Rady Miejskiej w Płońsku Mariusz Prusak
4. Radna Rady Miejskiej w Płońsku Maria Ziółkowska
5. a.a.

Z up. BURMISTRZA
2018
Andrzej Bogucki
Dyrektor
Wydziału Usług Komunalnych
i Ochrony Środowiska

[Signature]