

SK-BR.0003.4.2018.PP.

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09- 100 Płońsk
tel. (23) 663-13-09
fax (23) 662-55-11
www.plonsk.pl

Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska
Referat Infrastruktury Technicznej

UK.IT.0003.9.2018.JK

Płońsk, dnia 11.05.2018 r.



BR Sekretar
11.05.18
ky

Pan Henryk Zienkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku

za pośrednictwem

Pana Andrzeja Pietrasika
Burmistrza Miasta Płońsk

Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, Referat Infrastruktury Technicznej w nawiązaniu do pisma znak UK.IT.0003.4.2018.JK z dnia 13.03.2018 r. w sprawie wniosku Radnej Marianny Żebrowskiej, dotyczącego schodów zlokalizowanych na chodniku przy ul. Wspólnej, w załączeniu przekazuje kopię odpowiedzi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Wytwórczego Sp. z o.o. w Ciechanowie.

a/a
15-05-2018
[Signature]

Z UP. BURMISTRZA
Andrzej Bogucki
Dyrektor
Wydział Usług Komunalnych
i Ochrony Środowiska
[Signature]


Otrzymują:

1. Adresat
2. Radna Rady Miejskiej w Płońsku Marianna Żebrowska
3. a.a.

wpiętych do
BR.
11.05.2018
[Signature]

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-WYTWORCZE SPÓŁKA Z O.O.
06-400 CIECHANÓW ul. Reulta 5
tel./fax 023/ 672 23 95 NIP 566-000-99-84

Ciechanów 24-04-2018



P. J. Kluczyński
25.04.18
W.P.U.
24.04.18

Urząd Miejski Płock
ul. Płocka 39
Wydział Usług Komunalnych i
Ochrony Środowiska
Referat Infrastruktury Technicznej

dotyczy; pisma **UK.IT.7021.67.2018JK**

WPHW Sp z.o.o Ciechanów zakupiła od Skarbu Państwa w lipcu 1993 r Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Ciechanowie. Jednym z wielu nieruchomości był budynek usytuowany w Płocku przy ul. Wspólnej 1 działka nr ewidencyjny 1389/7

Nie dysponujemy dokumentacją budowlaną tego obiektu. Budynek ten wybudowano w latach 70- tych. ubiegłego wieku. Dysponujemy inwentaryzacją architektoniczną wykonana przez technika bud. A. Cichewicza z Rejonowego Zespołu Usług Projektowych w Płocku ul. Płocka 23 z dnia 20-05-1976 r na rzecz firmy Otex w Warszawie (która była wcześniejszym właścicielem obiektu.

Z dokumentacji tej wynika, że od strony ulicy Wspólnej usytuowane są dwa wejścia do budynku, do których prowadzą schody (w załączeniu kserokopia rzutu parteru) . Potwierdzeniem tego faktu jest również kserokopia mapy geodezyjnej z dnia 14-04-94 r i 02-07-2012 r . (w załączeniu)

W 2013 r . Spółka przeprowadziła remont obiektu polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę i malowanie elewacji. Ze względu na

fakt , iż schody zewnętrzne były w złym stanie technicznym skuto częściowo istniejące schody betonowe i obłożono kostką brukową, zachowując dotychczasowe rozmiary schodów.

Budynek nasz powstał wcześniej niż wybudowano chodniki przy ulicy Wspólnej , dlatego też Spółka jako właściciel obiektu zaprojektowanego dużo wcześniej z dwoma wejściami od ulicy i schodami nie może ponosić odpowiedzialności za fakt iż schody utrudniają komunikację pieszą.

Przechodzący tym chodnikiem piesi są dla naszej Spółki potencjalnymi klientami i utrudnianie im przejścia nie leży w interesie naszej Spółki, jednak ze względów technicznych (wysokość stopni schodów) nie możemy zmienić zastanego stanu .

PREZES ZARZĄDU

Regina Ozdarska

Regina Ozdarska